

Andaj, çdo ushtrim i aktivitetit minerar pa posedimin e Licencës për Shfrytëzim dhe pa e respektuar ligjin në fuqi përbën shkelje sipas nenit 80 të Ligjit **Nr.03/L-163** për Minierat dhe Mineralet si dhe nenit 49 për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit për Minierat dhe Mineralet **Nr.04/L-158**.

Material shtesë të këtij raporti janë:

- Urdhëresa me shkrim për ndërprerjen e aktivitetit Ilegal Minerar- Shfrytëzim,
- Lista e pajisjeve- makinerisë dhe
- Fotot nga terreni.





Foto 1.2.3.4. Fotot e realizuara në Vend shfrytëzimin e jashtëligjshëm të rërës dhe zhavorrit



Foto-5. 6. Ekskavatori me vemëza O&K RH8 në vend shfrytëzim



Foto-7. Ekskavatori me vemëza O&K RH8



Foto-8. Luga ngarkuese HANOMAG 44D



Foto 9, 10. - Deponia e materialit të seperuar e marrur nga shfrytëzimi i jashtëligjshëm